

Instruções de Trabalho

- IT

- [IAS-IT-0002 Aplicação de Nycote 7-11 Dark Blue](#)
- [IAS-IT-0003 Instrução de QSMS para fornecedores](#)
- [IAS-IT-0007 Limpeza com solvente no tanque \(Aguarras\)](#)
- [IAS-IT-0008 Limpeza de rolamentos M250-300](#)
- [IAS-IT-0021 Limpeza desengraxante geral](#)
- [IAS-IT-0031 Utilização de boroscópio](#)
- [IAS-IT-0055 Aplicação do Dow corning Molycote 106](#)
- [IAS-IT-0056 Aplicação de Alodine](#)
- [IAS-IT-0089 Procedimento padrão para calibração do torque do dinamômetro Kanh DNC9](#)
- [IAS-IT-0091 Plano de resposta a emergência](#)
- [IAS-IT-0094 Aplicação de Alseal 518 - Aseal 598.](#)
- [IAS-IT-0098 Cadastro de material e serviços](#)
- [IAS-IT-0104 Jateamento Umido com Esfera de Vidro](#)
- [IAS-IT-0105 Limpeza Alcalina de Titânio](#)
- [IAS-IT-0106 Jateamento Seco com Plástico](#)
- [IAS-IT-0109 Limpeza Alcalina de Longa Imersão](#)
- [IAS-IT-0110 Desengraxamento Aquoso](#)
- [IAS-IT-0111 Limpeza Pesada Multi Passos](#)
- [IAS-IT-0112 Limpeza Alcalina de Rolamentos](#)
- [IAS-IT-0113 Jateamento Seco com Óxido de Alumínio](#)
- [IAS-IT-0115 Limpeza geral de bandejas e carrinhos](#)
- [IAS-IT-0116 Remoção de Revestimento sobre Aço e Níquel](#)
- [IAS-IT-0117 Remoção de Tinta e Verniz](#)
- [IAS-IT-0119 Utilização Condutivímetro](#)
- [IAS-IT-0166 Jateamento Seco com Casca de Noz](#)

- [IAS-IT-0182 Teste quanto presença de Níquel Cádmio](#)
- [IAS-IT-0184 Controle de qualidade de combustível - QAV-1](#)
- [IAS-IT-0185 Manutenção preditiva por análise de óleo e progressão da estatística de partículas de metais](#)
- [IAS-IT-0218 Eletrodeposição de Níquel Cádmio](#)
- [IAS-IT-0219 Aplicação de banho de Níquel](#)
- [IAS-IT-0220 Solução Sulfo Crômica](#)
- [IAS-IT-0221 Solução Ácido Sulfúrico - H₂SO₄ 50%](#)
- [IAS-IT-0222 Solução Ácido Sulfúrico - H₂SO₄ 1.0N](#)
- [IAS-IT-0223 Método de controle - ARDROX 2302](#)
- [IAS-IT-0224 Método de controle - ARDROX 1873A](#)
- [IAS-IT-0225 Método de controle - ARDROX 1435](#)
- [IAS-IT-0226 Método de controle - HDL202](#)
- [IAS-IT-0227 Solução Ácido Sulfúrico - H₂SO₄ 0.1 M](#)
- [IAS-IT-0228 Solução Ácido Clorídrico - HCL 0.1 M](#)
- [IAS-IT-0229 Solução Ácido Sulfúrico - H₂SO₄ 1.0 M](#)
- [IAS-IT-0232 Método de controle - ARDROX 6376](#)
- [IAS-IT-0233 Solução Hidróxido de sódio - NaOH 0.1N](#)
- [IAS-IT-0234 Solução Ácido Clorídrico - HCl 0.1N](#)
- [IAS-IT-0235 Solução Ácido sulfúrico - H₂SO₄ 0.1N](#)
- [IAS-IT-0236 REPARO DE PINTURA DO TUBO DE DESCARGA DO COMPRESSOR M250-RR300](#)
- [IAS-IT-0238 Método de controle - Banho de Estanho](#)
- [IAS-IT-0239 STOCK LOSS TEST](#)
- [IAS-IT-0240 Método de controle- Banho de Prata](#)
- [IAS-IT-0241 EDTA 0,1M](#)
- [IAS-IT-0242 Método de controle - ARDROX 6333A](#)
- [IAS-IT-0243 Solução Nitrato de Prata 0.1 M](#)
- [IAS-IT-0244 Solução Saturada de Sulfato Férrico Amoniacal](#)
- [IAS-IT-0245 HCl 0.5N- Solução Ácido Clorídrico 0.5 N](#)
- [IAS-IT-0246 Método de controle - Banho de Cádmio](#)
- [IAS-IT-0246 Método de controle - Banho de Cádmio](#)
- [IAS-IT-0247 Método de controle - Strike de Cobre](#)
- [IAS-IT-0248 Solução Tampão](#)
- [IAS-IT-0249 Cloreto de Bário 10%](#)
- [IAS-IT-0250 Solução Tiocianato de Sódio 0,1M- NaSCN 0,1M](#)

- [IAS-IT-0251 KI 10% - Solução Iodeto de Potássio 10%](#)
- [IAS-IT-0252 Procedimento de Análise e Amostragem](#)
- [IAS-IT-0253 Método de controle - Strike de Prata](#)
- [IAS-IT-0254 Método de controle - Solução de Cromato](#)
- [IAS-IT-0255 Preparação Solução Strike de Prata](#)
- [IAS-IT-0257 Aplicação de composto anti- fricção \(Xylan 1014/F2011 Leaf Green\)](#)
- [IAS-IT-0258 Método de controle - Banho de Cádmio Brilhante](#)
- [IAS-IT-0259 Método de controle - Banho de Estanho](#)
- [IAS-IT-0260 Método de controle - Banho de Níquel](#)
- [IAS-IT-0261 Método de controle - Níquel Químico](#)
- [IAS-IT-0262 Método de controle - Strike de Níquel](#)
- [IAS-IT-0263 Preparação Solução Abrilhantadora \(Cd\)](#)
- [IAS-IT-0264 Preparação Solução Ácido Clorídrico](#)
- [IAS-IT-0265 Preparação Solução Ácido Nítrico fluorídrico](#)
- [IAS-IT-0266 Preparação Solução Ácido Sulfúrico 40%](#)
- [IAS-IT-0267 Preparação Solução Alcalina Eletrolítica](#)
- [IAS-IT-0268 Preparação Solução Banho de Cromo](#)
- [IAS-IT-0269 Preparação Solução Banho de Prata](#)
- [IAS-IT-0270 Preparação Solução Hidróxido de Sódio 3%](#)
- [IAS-IT-0271 Preparação Solução Strike de Cobre](#)
- [IAS-IT-0272 APLICAÇÃO DE CADMIUM NA PROPELLER REVERSING LEVER](#)
- [IAS-IT-0273 Eletrodeposição de Cádmio](#)
- [IAS-IT-0274 Eletrodeposição de Cromo - Liga de níquel, cobalto e inox](#)
- [IAS-IT-0275 Eletrodeposição de Estanho](#)
- [IAS-IT-0276 Eletrodeposição de Níquel - Liga de aço não inox](#)
- [IAS-IT-0277 Eletrodeposição de Níquel - Liga de níquel, cobalto e inox](#)
- [IAS-IT-0278 Eletrodeposição de Prata - Aço baixa liga](#)
- [IAS-IT-0279 Eletrodeposição de Prata - Liga de níquel, cobalto e inox](#)
- [IAS-IT-0280 Solução Bifluoreto de amônio 10%](#)
- [IAS-IT-0281 Solução Ácido Cítrico](#)
- [IAS-IT-0282 Solução Ácido Clorídrico 25%](#)
- [IAS-IT-0283 Solução Ácido clorídrico 42%](#)
- [IAS-IT-0284 Solução Cianeto de Sódio 1.0M](#)
- [IAS-IT-0285 Solução Cloreto de bário 30%](#)
- [IAS-IT-0286 Solução Formaldeído](#)

- [IAS-IT-0287 Solução Iodato de Potássio](#)
- [IAS-IT-0288 Solução Tiosulfato de Sódio 0,1N](#)
- [IAS-IT-0289 Método de controle- Banho de Estanho](#)
- [IAS-IT-0290 Práticas padrões para eletrodeposição](#)
- [IAS-IT-0291 Preparação Solução Strike de Prata](#)
- [IAS-IT-0292 Limpeza de bico PT6A-114](#)
- [IAS-IT-0300 Procedimento para lançamento de dados no FAST](#)
- [IAS-IT-0304 Desengraxamento com solvente](#)
- [IAS-IT-0305 Solução Iodeto de Potássio 10%](#)
- [IAS-IT-0306 Controle de Soluções Químicas](#)
- [IAS-IT-0307 Método de controle - Solução de Cromo](#)
- [IAS-IT-0308 Calibração do Dinamômetro - BANCO DE PROVAS M250 RR300](#)
- [IAS-IT-0309 Instruções para o procedimento de teste da FCU](#)
- [IAS-IT-0310 APLICAÇÃO DE COATING NO REAR INLET CASE](#)
- [IAS-IT-0311 Solução EDTA 0,1M](#)
- [IAS-IT-0312 Registro primários de manutenção via sistema](#)
- [IAS-IT-0313 Instrução para procedimento de peças sucatas \(Descaracterização de Artigos Aeronáuticos\)](#)
- [IAS-IT-0314 Solução HIDRÓXIDO DE SÓDIO](#)
- [IAS-IT-0315 Solução BONDERITE A-CK 4181](#)
- [IAS-IT-0316 Instrução para procedimento de peças sucatas \(Descaracterização de Artigos Aeronáuticos\)](#)
- [IAS-IT-0317 Sinalizadores de prioridade](#)
- [IAS-IT-0318 Instruções para Teste do Duto de Ar AZUL](#)
- [IAS-IT-0319 Instruções para Teste em bancada do Governador de Hélice](#)
- [IAS-IT-0321 INSTRUÇÃO DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS](#)
- [Método de controle- Banho de Prata](#)
- [Preparação Solução Ácido Clorídrico](#)
- [Solução Tiosulfato de Sódio 0,1N](#)

IAS-IT-0002 Aplicação de Nycote 7-11 Dark Blue

Documento sem conteúdo

IAS-IT-0003 Instrução de QSMS para fornecedores

PROCESSO SEGURANÇA DO TRABALHO

IAS-IT-0007 Limpeza com solvente no tanque (Aguarras)

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0008 Limpeza de rolamentos M250-300

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0021 Limpeza desengraxante geral

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0031 Utilização de boroscópio

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0055 Aplicação do Dow corning Molycote 106

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0056 Aplicação de Alodine

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0089 Procedimento padrão para calibração do torque do dinamômetro Kanh DNC9

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0091 Plano de resposta a emergência

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0094 Aplicação de Alseal 518 - Aseal 598.

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0098 Cadastro de material e serviços

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0104 Jateamento Umido com Esfera de Vidro

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0105 Limpeza Alcalina de Titânio

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0106 Jateamento Seco com Plástico

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0109 Limpeza Alcalina de Longa Imersão

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0110 Desengraxamento Aquoso

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0111 Limpeza Pesada Multi Passos

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0112 Limpeza Alcalina de Rolamentos

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0113 Jateamento Seco com Óxido de Alumínio

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0115 Limpeza geral de bandejas e carrinhos

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0116 Remoção de Revestimento sobre Aço e Níquel

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0117 Remoção de Tinta e Verniz

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0119 Utilização Condutivímetro

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0166 Jateamento Seco com Casca de Noz

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0182 Teste quanto presença de Níquel Cádmio

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0184 Controle de qualidade de combustível - QAV-1

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0185 Manutenção preditiva por análise de óleo e progressão da estatística de partículas de metais

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0218 Eletrodeposição de Níquel Cádmio

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0219 Aplicação de banho de Níquel

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0220 Solução Sulfo Crômica

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0221 Solução Ácido Sulfúrico - H₂SO₄ 50%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0222 Solução Ácido Sulfúrico - H₂SO₄ 1.0N

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0223 Método de controle - ARDROX 2302

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0224 Método de controle - ARDROX 1873A

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0225 Método de controle - ARDROX 1435

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0226 Método de controle - HDL202

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0227 Solução Ácido Sulfúrico - H₂SO₄ 0.1 M

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0228 Solução Ácido Clorídrico - HCL 0.1 M

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0229 Solução Ácido Sulfúrico - H_2SO_4 1.0 M

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0232 Método de controle - ARDROX 6376

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0233 Solução Hidróxido de sódio - NaOH 0.1N

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0234 Solução Ácido Clorídrico - HCl 0.1N

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0235 Solução Ácido sulfúrico - H₂SO₄ 0.1N

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0236 REPARO DE PINTURA DO TUBO DE DESCARGA DO COMPRESSOR M250-RR300

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0238 Método de controle - Banho de Estanho

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0239 STOCK LOSS TEST

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0240 Método de controle- Banho de Prata

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0241 EDTA 0,1M

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0242 Método de controle – ARDROX 6333A

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0243 Solução Nitrato de Prata 0.1 M

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0244 Solução Saturada de Sulfato Férrico Amoniacal

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0245 HCl 0.5N- Solução Ácido Clorídrico 0.5 N

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0246 Método de controle - Banho de Cádmio

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0246 Método de controle - Banho de Cádmio

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0247 Método de controle - Strike de Cobre

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0248 Solução Tampão

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0249 Cloreto de Bário 10%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0250 Solução Tiocianato de Sódio 0,1M- NaSCN 0,1M

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0251 KI 10% - Solução Iodeto de Potássio 10%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0252 Procedimento de Análise e Amostragem

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0253 Método de controle - Strike de Prata

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0254 Método de controle - Solução de Cromato

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0255 Preparação Solução Strike de Prata

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0257 Aplicação de composto anti- fricção (Xylan 1014/F2011 Leaf Green)

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0258 Método de controle - Banho de Cádmio Brilhante

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0259 Método de controle - Banho de Estanho

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0260 Método de controle - Banho de Níquel

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0261 Método de controle - Níquel Químico

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0262 Método de controle - Strike de Níquel

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0263 Preparação Solução Abrilhantadora (Cd)

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0264 Preparação Solução Ácido Clorídrico

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0265 Preparação Solução Ácido Nítrico fluorídrico

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0266 Preparação Solução Ácido Sulfúrico 40%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0267 Preparação Solução Alcalina Eletrolítica

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0268 Preparação Solução Banho de Cromo

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0269 Preparação Solução Banho de Prata

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0270 Preparação Solução Hidróxido de Sódio 3%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0271 Preparação Solução Strike de Cobre

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0272 APLICAÇÃO DE CADMIUM NA PROPELLER REVERSING LEVER

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0273 Eletrodeposição de Cádmio

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0274 Eletrodeposição de Cromo - Liga de níquel, cobalto e inox

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0275 Eletrodeposição de Estanho

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0276 Eletrodeposição de Níquel - Liga de aço não inox

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0277 Eletrodeposição de Níquel - Liga de níquel, cobalto e inox

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0278 Eletrodeposição de Prata - Aço baixa liga

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0279 Eletrodeposição de Prata - Liga de níquel, cobalto e inox

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

IAS-IT-0280 Solução Bifluoreto de amônio 10%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0281 Solução Ácido Cítrico

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0282 Solução Ácido Clorídrico 25%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0283 Solução Ácido clorídrico 42%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0284 Solução Cianeto de Sódio 1.0M

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0285 Solução Cloreto de bário 30%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0286 Solução Formaldeído

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0287 Solução Iodato de Potássio

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0288 Solução Tiosulfato de Sódio 0,1N

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0289 Método de controle- Banho de Estanho

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0290 Práticas padrões para eletrodeposição

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0291 Preparação Solução Strike de Prata

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0292 Limpeza de bico PT6A-114

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0300 Procedimento para lançamento de dados no FAST

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0304 Desengraxamento com solvente

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0305 Solução Iodeto de Potássio 10%

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0306 Controle de Soluções Químicas

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0307 Método de controle - Solução de Cromo

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0308 Calibração do Dinamômetro - BANCO DE PROVAS M250 RR300

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0309 Instruções para o procedimento de teste da FCU

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0310 APLICAÇÃO DE COATING NO REAR INLET CASE

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0311 Solução EDTA 0,1M

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0312 Registro primários de manutenção via sistema

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0313 Instrução para procedimento de peças sucatas (Descaracterização de Artigos Aeronáuticos)

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0314 Solução HIDRÓXIDO DE SÓDIO

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0315 Solução BONDERITE A-CK 4181

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0316 Instrução para procedimento de peças sucatas (Descaracterização de Artigos Aeronáuticos)

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0317 Sinalizadores de prioridade

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0318 Instruções para Teste do Duto de Ar AZUL

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0319 Instruções para Teste em bancada do Governador de Hélice

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

IAS-IT-0321 INSTRUÇÃO DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

Método de controle- Banho de Prata

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)

Preparação Solução Ácido Clorídrico

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho](#)

Solução Tiosulfato de Sódio 0,1N

[Clique aqui para acessar a instrução de trabalho.](#)