

TLN00483

TÍTULO DO MANUAL: REPAIR/OVERHAUL INSTRUCTIONS

CÓDIGO DO MANUAL: 8D1-61-2-3

COMPONENTE: ROTARY ACTUATOR ASSEMBLY

ARTIGO PN: 1009350; , 1009350-1; , 1009350-2;

EMISSOR: BENDIX

DATA DA EMISSÃO: 1/5/2002

DATA DA REVISÃO: 1/1/2008

Nº REV.: 4

[Clique aqui para acessar a TLN.](#)