

TLN00163

TÍTULO DO MANUAL: OVERHAUL MANUAL

CÓDIGO DO MANUAL:

COMPONENTE: LEADING EDGE FLAP ACTUATOR ASSEMBLY

ARTIGO PN: 1674DA-1; , 1674DA-2; , 1674DA-3; , 1674DA-4; , 1674DA-5; , 1674DA-6; , 1674DA-7; , 1674DA-8; , 1674DA-9; , 1674DA-10; , 1674DA-11; , 1674DA-12; , 1779DA; , 1779DA-1; , 1779DA-2; , 10-60514-1; , 10-60514-2; , 10-60514-3; , 10-60514-4; , 10-60514-14; , 10-60514-15; , 10-60514-16; , 10-60514-17; , 10-60514-7; , 10-60514-17;

EMISSOR: SARGENT CONTROLS

DATA DA EMISSÃO: 1/5/1971

DATA DA REVISÃO: 1/5/1975

Nº REV.: 1

[Clique aqui para acessar a TLN.](#)