

TLN00407

TÍTULO DO MANUAL: OVERHAUL INSTRUCTIONS

CÓDIGO DO MANUAL: 8D1-9-51-3

COMPONENTE: OIL COOLER FLAP ACTUATOR

ARTIGO PN: 1105123; , 1105123-1;

EMISSOR: SMITH AND SMITH AIRCRAFT COMPANY

DATA DA EMISSÃO: 30/9/1988

DATA DA REVISÃO: 15/7/1991

Nº REV.: 1

[Clique aqui para acessar a TLN.](#)