

TLN01142

TÍTULO DO MANUAL: OVERHAUL INSTRUCTIONS

CÓDIGO DO MANUAL: 9H8-30-130-3

COMPONENTE: EMERGENCY FLAP BRAKE VALVE

ARTIGO PN: 47610;

EMISSOR: ATOS

DATA DA EMISSÃO: 6/8/1974

DATA DA REVISÃO: 15/7/2001

Nº REV.: 4

[Clique aqui para acessar a TLN.](#)